



Тип прибора	$U_{обр.,п.г}$	$U_{обр.,max}$ В	$U_{зс.,п.г}$	$U_{зс.,max}$ В	$I_{ос.,н.г}$ А	$I_{ос.,ср.г}$	$I_{ос.,п.г}$ А	$U_{ос.,н.г}$	$U_{ос.,г}$ В	$U_{г.,нот}$ В	$I_{зс.,п.г}$	$I_{зс.,г}$ МА
КУ221А		50		700	100	3,2		<3,5		10		<0,3
КУ221Б		50		750	100	3,2		<3,5		30		<0,3
КУ221В		50		700	100	3,2		<3,5		30		<0,3
КУ221Г		50		600	100	3,2		<3,5		10		<0,3
КУ221Д		50		500	100	3,2		<3,5		10		<0,3
Тип прибора	$I_{обр.,п.г}$	$I_{обр.,г}$ МА	$I_{г.,от.г}$	$I_{г.,з.н.г}$ МА	$U_{г.,от.г}$	$U_{г.,от.н.г}$ В	$dU_{зс}/dt$, В/мкс	$t_{вкл.г}$ мкс	$t_{выкл.г}$ мкс			
КУ221А		-		<150		<7*	500	-	<10			
КУ221Б		-		<150		<7*	200	-	<10			
КУ221В		-		<150		<7*	200	-	<10			
КУ221Г		-		<150		<7*	200	-	<20			
КУ221Д		-		<150		<7*	200	-	<20			